



## P:۶۳۱ بررسی روش‌های بهینه سازی ساخت قرص‌های سوخت دی‌اکسید

### اورانیم ( $UO_2$ )

#### چکیده:

هدف ما در این پژوهه بهینه سازی ساخت قرص‌های سوخت هسته‌ای و افزایش توان و انرژی تولید شده توسط قرص‌های سوخت و یا به عبارت دیگر افزایش میزان انرژی تولید شده توسط یک کیلوگرم سوخت هسته‌ای یا همان افزایش *burn up* است. این تحقیق مربوط به قرص‌های سوخت راکتورهای آب سبک و فرآیند تولید این قرص‌های سوخت می‌باشد. جهت افزایش *burn up* و در نهایت بهینه سازی ساخت قرص‌های سوخت سه روش وجود دارد که عبارتند از: الف- استفاده از دانه‌های ریز در ساختار قرص سوخت و ایجاد ساختار *HBS* جهت به دام انداختن گازهای حاصل از شکافت هسته، ب- استفاده از دانه‌های  $UO_2$  با اندازه بزرگ جهت طولانی تر کردن مسافت و زمانی که لازم است تا گازهای حاصل از شکافت هسته به سطح دانه و در نهایت به سطح خارجی قرص برسند، ج- افزایش هدایت حرارتی قرص سوخت که باعث می‌شود تا قرص سوخت بتواند در دماهای بالاتری کار کند و در نتیجه به *burn up* بالاتری برسیم. در این مقاله به بررسی این سه روش و روش‌های اجرای آن می‌پردازیم.

**کلید واژه:** قرص سوخت، دانه‌های ریز، افزایش اندازه دانه‌ها، هدایت حرارتی